

系	統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系不陸調整材
特	長	1) 無溶剤型不陸調整材である。 2) 硬化後透明な塗膜になる。
用	途	1) はく落防止工法 ニュークリアクロス工法用不陸調整材
配	合 比	主 剤 : 硬化剤 = 7 : 3 (重量比)
荷	姿	10kgセット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg)
外	観 性 状	主 剤…乳白色透明液状 硬化剤…淡黄色透明グリース状 混合物…淡黄色透明グリース状

可使時間の目安

タ イ プ	Wタイプ			Sタイプ		
温 度 [°C]	5	10	20	15	20	35
可 使 時 間 [分]	90	70	25	80	50	16

比	重	1.05±0.10 (硬化前混合物)
標	準 使 用 量	0.30kg/m ² (へら、コテ)
貯	蔵 保 証 期 間	6か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第4石油類 硬化剤 指定可燃物 可燃性固体類
毒	物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使	用 方 法	1) 主剤、硬化剤を配合比に従って、秤量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機等で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) へら、コテで塗布する。
使	用 上 の 注 意	1) プライマーの硬化確認と接着面の確認(汚れ、脆弱部の除去)を行う。 2) 接着面に浮水がある場合は、浮水を除去し、乾燥させる。 3) 施工面が平滑であっても必ず標準使用量(0.30kg/m ²)を塗布する。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) 塗装間隔が7日以上となる場合は、被塗面をサンドペーパー等で処理する。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート(SDS)を参照してください。